



**COMUNE DI TERNI**  
 Direzione Lavori Pubblici  
 III<sup>a</sup> Unità Operativa

Piazza M. Ridolfi, 1  
 05100 Terni  
 Tel. +39 0744.549.579  
 Fax +39 0744.549.658  
 monica.finozzi@comune.terni.it

COMUNE DI TERNI - DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - III<sup>a</sup> U.O.  
 D.D.C. n. 211 del 15/11/2017

**PROGETTAZIONE**  
 GEOM. MARCO CANNATA  
 ARCH. ANDREA CECILIA  
 GEOM. FILIPPO PIACENTINI  
 GEOM. GIORGIO FODDI  
 GEOL. PAOLO PACCARA (collaboratore)

II R.U.P.  
 ARCH. MONICA FINOTTO

IL DIRIGENTE  
 DOTT. LUCIANO SDOGATI

Il Verificatore  
 ING. NAZARENO CLAUDIANI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI  
 R.U. n. 1007 del 14/02/2017

**PROGETTAZIONE**  
 ING. GABRIELE SALVATONI (capogruppo)  
 ING. LUIGI BERTI  
 ARCH. ROBERTA BONCIO  
 ARCH. LUGIA LUISELLA PENNATI  
 ING. ROBERTO POMPOLI  
 ING. ALICE RUBU

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
05					
04					
03					
02	11/03/2014	Validazione ai sensi Capo II, art. 55 DPR 207 / 2010			
01	31/07/2013	Verifica ai sensi Capo II, art. 45 DPR 207 / 2010		05/09/2013	
00	22/07/2013	EMISSIONE			

Oggetto:  
**TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI**  
 RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO  
 PRIMO STRALCIO COMPONENTE STRUTTURALE

**PROGETTO ESECUTIVO**

Scala:  
**1:100**  
 Elaborato:  
**EG10**

Descrizione:  
**COMPONENTE ARCHITETTONICA**  
 STATO DI FATTO : rilievo geometrico, rilievo materico  
 PROSPETTO : lato Vico del Teatro

**LEGENDA**

COPERTURE

ANAGRAFICA

ELEMENTO : Manto di copertura in marsigliesi; orditura in legno  
 MATERIALE : Manufatto artificiale in argilla cotta posato a secco  
 GIACITURA : Manto di copertura torre scenica e platea

QUADRO PATOLOGICO

PATOLOGIA : Depositi puntuali di materiale organico, terriccio, materiale vario muschi e licheni, infiltrazione di acque meteoriche, ristagno delle acque

CAUSA : Ristagno delle acque meteoriche; scivolamento dei manufatti per mancanza di sistema di fermatura; mancata manutenzione;

COTTO

ANAGRAFICA

ELEMENTO : Apparacchio murario

MATERIALE : Mattoni forati

GIACITURA : Sopralzo della torre scenica, sopralzo corpo scale esterno

QUADRO PATOLOGICO

PATOLOGIA : Presenza diffusa di depositi polverulenti, patina scura, depositi carboniosi tracce di umidità nelle porzioni basse di muratura

CAUSA : Condensazione superficiale; mancata manutenzione;

PIETRA E COTTO

ANAGRAFICA

ELEMENTO : Apparacchio murario portante

MATERIALE : Pietra sciolta lavorata e seconda del tipo di utilizzo; manufatto artificiale in argilla cotta con giunti di allettamento in malta di calce e malta cementizia

GIACITURA : Parametro modulato con pietre di pezzatura eterogenee; gli inserti in cotto sono realizzati impiegando elementi pieni posati ad andamento orizzontale (2corsa) nelle zone opache dei fronti e, in corrispondenza delle aperture, per riquadrare le forometrie e realizzare i volini o le piattabande a seconda dei casi

QUADRO PATOLOGICO

PATOLOGIA : Presenza diffusa di depositi polverulenti, patina scura, depositi carboniosi tracce di umidità nelle porzioni basse di muratura

CAUSA : Condensazione superficiale; mancata manutenzione; umidità ascendente per perdita pluviali; scarsa regimentazione delle acque meteoriche.

INTONACO

ANAGRAFICA

ELEMENTO : Rivestimento

MATERIALE : Intonaco a base cementizia

GIACITURA : Fronte e rivestimento torre scenica

QUADRO PATOLOGICO

PATOLOGIA : Presenza diffusa di depositi polverulenti, patina scura, depositi carboniosi, tracce di umidità nelle porzioni basse di muratura.

CAUSA : Condensazione superficiale; mancata manutenzione; umidità ascendente per perdita pluviali; scarsa regimentazione delle acque meteoriche.

LIMITE DI GORA UMIDITA' DI RISALITA

