

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Terni

COMUNE DI TERNI



Lavori di adeguamento sismico dell' edificio scolastico
MATERNA "R.Donatelli" di Terni,
sito in Terni, Via Vodice n.23.

Individuazione catastale N.C.E.U. del Comune di Terni
Foglio n.126 particella n.385.
PROGETTO ESECUTIVO



Progettisti :

Dott. Ing. Silvia Capaldi

Dott. Ing. Arch. Massimo Mariani

Dott. Ing. Nicola Pero Nullo

Collaboratori:

Geom. Luca Ranocchia

oggetto		Il progettista
Documentazione fotografica: impianto elettrico esistente - Piano Seminterrato		
Committente : COMUNE DI TERNI	data AGOSTO 2016	
Responsabile del Procedimento : Geom. Stefano Fredduzzi		



Foto n. 1



Foto n. 2



Foto n. 3



Foto n. 4



Foto n. 5



Foto n. 6





Foto n. 7



Foto n. 8



Foto n. 9



Foto n. 10

INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI PERUCIA
Sezione A
N°A2089
VITTORE INGEGNERE
SILVIA CARLINI
SERVIZIO AMBIENTALE
SISTEMI INDUSTRIALI
SISTEMI DELL'INFORMAZIONE



Foto n.11



Foto n.12

Documentazione fotografica: impianto elettrico esistente - Piano Seminterrato.



Foto n.13



Foto n.14




Foto n. 15




Foto n. 16



Foto n. 17



Foto n. 18

Documentazione fotografica: impianto elettrico esistente - Piano Seminterrato.



Foto n.19



Foto n.20



Foto n.21



Foto n.22



Foto n.23




Foto n.24

Documentazione fotografica: impianto elettrico esistente - Piano Seminterrato.



Foto n.25



Foto n.26



Foto n.27



Foto n.28

REGNERI DELLA PROVINCIA
DI PERUGIA
Sezione A
N° A2089
INGEGNERE
PALENI
PROF. INGEGNERE
PUBBLICISTA
INTELLIGENTE
DIREZIONE DISTRITTUALE
DIREZIONE DISTRITTUALE



Foto n.29



Foto n.30

Documentazione fotografica: impianto elettrico esistente - Piano Seminterrato.



Foto n.31



Foto n.32



Foto n.33



Foto n.34



Foto n.35



Foto n.36



Documentazione fotografica: impianto elettrico esistente - Piano Seminterrato.



Foto n.37



Foto n.38



Foto n.39



Foto n.40



Foto n.41



Foto n.42



Documentazione fotografica: impianto elettrico esistente - Piano Seminterrato.



Foto n.43



Foto n.44



Foto n.45



Foto n.46



Foto n.47



Foto n.48



Documentazione fotografica: impianto elettrico esistente - Piano Seminterrato.



Foto n.49



Foto n.50




Foto n.51



Foto n.52




Foto n.53



Foto n.54





Documentazione fotografica: impianto elettrico esistente - Piano Seminterrato.



Foto n.61



Foto n.62

